

滕微管字[2019]7号

**滕州微山湖湿地管理委员会
微山湖湿地集团有限公司
关于修复提升湖东大堤柏油路的报告**

南四湖水利管理局：

湖东大堤柏油路修于2007年，长约4.6公里。该道路最初设计功能为防洪，路基一般。由于过往车辆较多，导致路面出现多处开裂损毁。2013年，重修了其中两段，还有相当部分每年仅作修补。

目前，该路又出现多处开裂塌陷，而且还有继续恶化趋势，裂度最大处近16厘米，累计长度1800余米，对于防汛工作带来极大隐患。同时，红荷湿地景区已进入旅游旺季，旅游大巴和人数越来越多，由于道路两侧均为深沟，一旦路基塌方，大巴侧翻，后果将不堪设想。基于以上原因，建议贵局安排相关科室立即察看、修复破损道路，确保湖东大堤交通安全、平安度汛。

特此报告。

滕州微山湖湿地管理委员会
微山湖湿地集团有限公司
2019年7月3日

附件：

湖东大堤柏油路开裂路面现状图

