

# 滕州市人民政府办公室文件

滕政办发〔2017〕124号

---

## 滕州市人民政府办公室 关于切实做好县乡公路管养及安全生命 防护工程建设的通知

各镇人民政府、街道办事处，滕州经济开发区管委会，市政府各部门，各企事业单位：

按照省委、省政府工作安排，年底将对我市县乡公路管养及安全生命防护工程建设进行督导考核，各单位要认真履行职责，严格按照《公路安全保护条例》《山东省农村公路条例》等规定，切实做好县乡公路管养及安全生命防护工程建设。现就具体工作通知如下：

1. 市交通运输局要加强县级公路及其安全设施维护管理，通过小修挖补，加紧做好油面翻浆、坑槽路面、路面龟裂等病害处治，确保县道的安全畅通。要加快推进村级公路安防工程建设，确保按时完成建设任务。

2. 各镇（街）人民政府（办事处）要加强乡村道路及其安全设施维护管理，配合市交通运输局做好村级公路安防工程施工，确保顺利通过省级安防工程建设督导考核。

3. 目前，我市部分乡村道路由于养护不及时，路面出现了严重病害，各镇（街）人民政府（办事处）要根据辖区内道路实际损坏情况，及时进行处治。结合农村公路小修挖补政策，可以通过小修挖补处治的，要抓紧与市农村公路管理处进行对接，足额缴纳镇级配套资金，迅速启动路面小修处治。路面损毁严重，影响道路通行安全的路段，要抓紧制定改建计划，细化改建方案，马上启动项目建设；现在无法开工建设的，要明确具体改建时间，并立即采取必要的处理措施，确保道路的安全畅通。

附件：1. 全市县道严重病害情况统计表

2. 全市乡道严重病害情况统计表

滕州市人民政府办公室

2017 年 11 月 8 日

附件 1

## 全市县道严重病害情况统计表

| 序号 | 道路名称 | 具体路段      | 病害情况           | 里程<br>(公里) | 备注                 |
|----|------|-----------|----------------|------------|--------------------|
| 1  | 驳官线  | 坝上至轩庄     | 油面翻浆、坑槽，水泥断板沉陷 | 5.8        | 翻浆正在挖换             |
| 2  | 东岗线  | 平滕线至龙阳加油站 | 油面坑槽、龟裂严重      |            | 马河至龙阳段为 2017 计划，未修 |
| 3  | 龙滕线  | 全线        | 油面老化，遇雨天易出坑槽   | 5.7        |                    |
| 4  | 党东线  | 党山至莲青山    | 油面翻浆、坑槽        | 6.7        | 翻浆已挖换，缺油层          |
| 合计 |      |           |                | 18.2       |                    |

## 附件 2

全市乡道严重病害情况统计表

| 序号 | 道路名称     | 所属镇街 | 具体路段             | 病害情况        | 里程 (km) | 备注 |
|----|----------|------|------------------|-------------|---------|----|
| 1  | 农业结构示范路  | 龙阳镇  | 龙滕线至 104         | 翻浆较多，坑槽已填垫  | 5       |    |
| 2  | 二十里铺-西桥头 | 界河镇  | 倪庄村南             | 翻浆          | 0.2     |    |
|    |          | 大坞镇  | 龙泉村至东桥头村         | 坑槽          | 1.3     |    |
| 3  | 宋屯-北张庄   | 木石镇  | 峭村至北张庄（冯木线）      | 翻浆，局部路段已无路面 | 2.1     |    |
| 4  | 黄连山-前大官  | 柴胡店镇 | 郭沟路口至京沪高铁        | 坑槽较多、局部有翻浆  | 2.5     |    |
| 5  | 柴张线      | 张汪镇  | 柴张线西段（104 至西周楼村） | 坑槽          | 2.9     |    |
| 6  | 太和-辛庄    | 张汪镇  | 西周楼村至辛庄村         | 坑槽较多、局部有翻浆  | 6.7     |    |
| 7  | 滕夏线      | 张汪镇  | 辛集村铁路南至木曲线       | 局部无油面       | 4.7     |    |
|    |          | 鲍沟镇  | 吕坡村至笃西线          | 石庙段坑槽较多     | 2.6     |    |
|    |          | 洪绪镇  | 洪绪镇政府至龙庄村西       | 坑槽较多        | 3.4     |    |
| 8  | 姜店-徐村    | 鲍沟镇  | 104 国道至郝庄村       | 坑槽较多        | 3.1     |    |
| 9  | 泉上矿专用线   | 洪绪镇  | 104 国道至西侯庄       | 大颜楼至西侯庄严重坑槽 | 9.1     |    |
| 10 | 东龙岗-杜庄   | 西岗镇  | 韩桥至笃西路           | 坑槽较多        | 1.3     |    |
|    |          | 级索镇  | 老 343 级索二中向南至韩桥  | 坑槽较多        | 4.9     |    |
| 11 | 老北留线     | 级索镇  | 级索至王晁            | 影响通行的严重坑槽多  | 8       |    |
| 合计 |          |      |                  |             | 57.8    |    |